

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstr. 47 • D-82216 Maisach • Tel. +49 (0)8142 3051-500 • www.oks-germany.com

DE Wiederbefüllbar. Überwurfmutter lösen und Sprühventil mit Steigrohr entfernen – Flüssigkeit bis zur Füllhöhe einfüllen. Sprühventil mit Steigrohr aufsetzen und Überwurfmutter per Hand aufschrauben – keine Werkzeuge benutzen. Dose mit Druckluft befüllen. Dose ist sprühbereit. Bei Druckabfall Luft nachfüllen. Nur freigegebene OKS-Produkte verwenden. Keine alkalischen oder säurehaltigen Mittel einfüllen. Arbeitsdruck max. 8 bar beachten. Bei Befüllung der Dose mit dem OKS Airspray Sprühautomaten die Hinweise aus der Betriebsanleitung beachten.

ZH 可再次填充。松开锁紧螺母并去除喷阀和管道 –直至液体注入到装料高度。装上 喷阀和管道并手动拧上锁紧螺母 – 不使用工具。填充喷雾罐。喷雾罐准备 喷雾。压力降时重新注入空气。只使用批准的 OKS产品。请勿注入含碱或含酸介质。注意工作压力最大为 8 bar。使用 OKS Airspray 自动喷涂装置填充喷雾罐时，请注意操作说明中的提示。

DE Achtung Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.

ZH 警告 压力容器:遇热可爆。远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。切勿穿孔或焚烧,即使不再使用。防日晒。不可暴露在超过 50°C/122°F 的温度下。

OKS®

8600

AIRSPRAY

400 ml

max. Füllhöhe / 最大装料高度

1154590000 02.07.2019 05

EAC

Engineered in Germany

400 ml